


P-CAP Multi-Monitor Touch Setting Manual


(Temporary Version)




2017-01-19 (HANASIS R&D)

Windows 10 에서 확장모드 사용 시, 터치패널과 모니터를 아래방법으로 설정하시기 바랍니다.


1. Windows + R 키를 눌러 “실행” 창 실행하여, control 입력 후, OK를 누른다.




2. “제어판 > 하드웨어 및 소리 > 태블릿 PC설정” 항목을 선택한다.



3. “구성 > 설정” 항목을 선택한다.



4. 사용할 모니터에 아래메시지가 나타나면, 화면을 터치바랍니다.



- 이 상 -